



- LEGENDA:**
- 1 górny uchwyt przewodnicy - 2 kpl.;
 - 2 koszulka $\varnothing 10 \times 60$ mm + wkręt $\varnothing 6 \times 60$ - 2 szt.;
 - 3 linka stilonowa $\varnothing 10$ mm;
 - 4 przewodnica - pręt stalowy kwasoodporny $\varnothing 10$ mm - 2 szt.;
 - 5 kosz - rura PCW $\varnothing 250$, SN4
 - 6 górny uchwyt kosza ze stali kwasoodpornej;
 - 7 wieszak kosza ze stali kwasoodpornej;
 - 8 śruba kwasoodporna M8 \times 20+nakrętka+ podkładki - 2 kpl.;
 - 9 przystona otworów odwadniających;
 - 10 dolny uchwyt kosza ze stali kwasoodpornej;
 - 11 śruba zamkowa kwasoodporna M6 \times 20 + nakrętki - 11 kpl.;
 - 12 koszulka $\varnothing 12 \times 60$ mm, wkręt $\varnothing 8 \times 60$ mm - 6 kpl.

KOSZ WLOTOWY SZCZEGÓŁ ROZMIESZCZENIA OTWORÓW ORAZ SZCZEGÓŁ GÓRNEGO UCHWYTU KOSZA

Skala 1:5

Przedsięwzięcia:					
------------------	--	--	--	--	--